



Baustoff Kreislauf Schweiz
Matériaux de construction circulaires Suisse
Materiali di costruzione circolari Svizzera



Urkunde 2025

Der nachfolgend aufgeführte Betrieb hat die durch Baustoff Kreislauf Schweiz durchgeführte Anlageninspektion bestanden. Sie beinhaltet folgende Prüfbereiche:

- Betriebs- und Anlagenkontrolle
- Überwachen der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
- Prüfung des Materialflusses

Firma	Mühlebach Energieholz AG
Anlagearten	Altholz-Aufbereitung
Ort	5314 Kleindöttingen

Inspektorat Baustoff Kreislauf Schweiz

Fachkommission Inspektorat

Der Vorsitzende

Marcel Santeler

Leitender Inspektor

Remo Renfer